




ผลการตรวจสอบพื้นที่และการดำเนินงาน
โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์
ของบริษัท อัครยิปซัม จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 7/2566
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการทำเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์
ของบริษัท วานิชยิปซัม จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 13/2538
ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเหมืองแร่และพัฒนาปิโตรเลียม กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กปผ.) ร่วมกับบริษัท วานิชยิปซัม จำกัด และบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบ ประกอบการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ของบริษัท วานิชยิปซัม จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 13/2538 ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และในวันที่ 25 ธันวาคม 2568 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเหมืองแร่และพัฒนาปิโตรเลียม กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กปผ.) ร่วมกับบริษัท อัครยิปซัม จำกัด และบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบ ประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช



จัดทำโดย กลุ่มงานเหมืองแร่และพัฒนาปิโตรเลียม กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม